

工業區監測井：頭橋工業區：氨氮、鐵及錳超過第二類監測標準；民雄工業區嘉義酒廠測得微量氯仿，鐵、錳、氨氮、總硬度、總溶解固體超過監測標準；嘉太工業區：硬度、TDS、氨氮及錳超過監測標準；中洋工業區：氨氮、鐵及錳超過監測標準；義竹工業區：總有機碳、總溶解固體物、總硬度、硫酸鹽及氨氮超過監測標準；朴子工業區：總溶解固體物、硫酸鹽、鐵及錳超過監測標準；台糖畜殖場：南靖下半年及蒜頭農場之鐵、錳，岸內畜殖場總有機碳、氨氮，蒜頭二、三畜殖場鐵、錳、總溶解固體超過監測標準。

大保市非法掩埋場：地下水監測皆為借用鄰近民井取樣，本年度監測結果列於表 4.2.1-7，本年度監測結果除地下水氨氮、鐵檢測值有超標情形外，其餘均符合地下水第二類監測標準。

新埤加油站：本計畫針對 4 口監測井進行檢測。根據檢測報告，各監測井於豐水期測出柴油總碳氫化合物、苯、甲苯，但測值皆遠低於地下水污染第二類管制標準，而枯水期則各監測井測值均為 ND，研判與業者整治工作已有成效有關。

民雄加油站：本年度監測結果除地下水氨氮、鐵檢測值有超標情形外，其餘均符合地下水第二類監測標準。

台塑新港廠：本年度 8 口監測井監測結果顯示，VOCs 測值方面皆小於偵測極限或可定量極限值，後續應持續進行追蹤。

邱庭輝畜牧場：本年度監測結果除地下水氨氮、鐵檢測值有超標情形外，其餘均符合地下水第二類監測標準。

經本計畫查核結果，中油水上交流道加油站之加油站之 A3 測漏管透氣性檢測功能不彰；掌潭加油站之 A2 及 A4 測漏管透氣性檢測功能不彰，A3、A5、A6、A7、A9、A11 測漏管之 PID 測值大於 500 ppmV，A1、A3、A5、A6、A7、A8、A9、A11、P01、P03 測漏管之 FID 測值大於 500 ppmV；福懋建國加油站之 A6 測漏管井蓋無法開啟；統一精工水上加油站之 A5 測漏管之 FID 測值大於 500 ppmV。