

嘉義縣環保局 108 年定期監測農地土壤檢測結果

分析項目			Hg	As	Cu	Cr	Cd	Pb	Zn	Ni
監測標準 (食用作物農地)			10 (2)	30	220 (120)	175	10 (2.5)	1000 (300)	1000 (260)	130
管制標準 (食用作物農地)			20 (5)	60	400 (200)	250	20 (5)	2000 (500)	2000 (600)	200
項次	場址代碼	地段地號	單位：mg/kg							
1	Q10230	大客段頂客小段○○地號	0.40	12.8	17.7	<u>229</u>	<0.36	16.9	<u>311</u>	29.2
2	Q10183	江厝店段興中小段○○○地號	<0.36	<u>154</u>	13.0	36.2	<1.79	14.7	74.6	24.5
3	Q10206	頭橋段○○○地號	<0.36	<u>110</u>	13.2	24.1	<1.79	12.6	69.3	18.6
4	Q10207	頭橋段○○○地號	<0.36	<u>72.3</u>	9.81	29.2	<1.79	14.2	69.7	20.9
5	Q10140	頭橋段○○○地號	<0.36	<u>119</u>	11.0	26.7	<1.79	17.8	84.0	19.5
6	Q10139	頭橋段○○○地號	ND	<u>196</u>	10.2	29.1	<1.79	14.6	66.8	22.2
7	Q10138	頭橋段○○○地號	ND	<u>30.6</u>	10.5	27.2	<0.36	15.6	72.2	19.4
8	Q10334	頭橋段○○○-○○地號	ND	<u>55.1</u>	13.0	31.3	<1.79	14.8	76.4	21.9
9	Q10122	梅花段○地號	<0.36	9.09	14.9	40.3	<1.79	17.3	<u>381</u>	27.6
10	Q10121	梅子厝段梅厝小段○○-○地號	<0.36	8.50	17.6	68.7	<1.79	20.5	<u>284</u>	39.7
11	Q10120	梅子厝段梅厝小段○○地號	<0.36	9.24	18.7	52.1	<1.79	25.3	<u>361</u>	33.2
12	Q10399	埤子頭段埤前小段○○○地號	ND	28.5	12.9	26.5	<0.36	14.0	76.1	23.4

註：超出食用作物農地土壤監測標準以「底線」標示；超出管制標準以「灰底+底線」